

CAMPAGNOLO SRL

CAMPAGNOLO SRL

VIA ROMA

P.IVA: IT11111111111111111111111111111111 - C.F.: CMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Tel: 34011111111111111111111111111111 | Email: MIO@LIBERO.IT



COMMITTENTE / CLIENTE:

Antonio Vivaldi

Tel: 3405556677

RAPPORTINO DI INTERVENTO — LAV-2026-00002

Data Intervento: 28/10/2026

Descrizione Lavoro: Lavaggio e risanamento impianto termico

1. ATTIVITÀ E ORE DI MANODOPERA REGISTRATE

Data	Descrizione Attività	Collaboratore / Tariffa	Ore
17/10/2026	Intervento ordinario a cantiere	Standard	10.00 h
17/10/2026	Intervento ordinario a cantiere	Standard	2.00 h
17/10/2026	[Da WhatsApp - Alessia ■] Ore registrate (Verificato)	Standard	4.00 h
TOTALE ORE INTERVENTO:			16.00 h

2. MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI IN CANTIERE

N.	Descrizione Materiale / Apparecchiatura	Quantità	U.M.	Note
1	1 kit	1.00	kit	Rilevato da WhatsApp (Alessia ■) - Verificato da PC
2	122.010-NOVELLA LAVATOIO SOSP. CM75 B.CO	1.00	pz	Rilevato da WhatsApp (Alessia ■) - Verificato da PC
3	122.020-NOVELLA LAVATOIO SOSP. CM75 FAGG	1.00	pz	Importato da preventivo

3. NOTE E DIARIO TECNICO DI CANTIERE

- **17/10/2026:** ■ Nota WhatsApp da Alessia ■: «vedo sì» ■ Riepilogo elementi registrati sulla scheda lavoro: • ■■ Manodopera: 4 ore • ■ Materiali inseriti (2): 1.0 pz 122.010-NOVELLA LAVATOIO SOSP. CM75 B.CO (€ 772.84), 1.0 kit 1 kit
- **17/10/2026:** ■ Nota WhatsApp da Dario: «Mangiamo carne anche domani sera in teoria (adesso chiedo)» ■ Riepilogo elementi registrati sulla scheda lavoro: • ■ Materiali inseriti (1): 1.0 pz 122.010-NOVELLA LAVATOIO SOSP. CM75 B.CO (€ 772.84)

Il Committente dichiara che i lavori sopra descritti sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, i materiali verificati e l'impianto collaudato e funzionante con esito positivo.

Firma del Tecnico / Esecutore:

Firma del Cliente per Accettazione Lavori: